

Commune : **TOUR-DE-FAURE** | Rivière : **Le Lot**

Vestiaires du stade

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6128 Date de mise à jour : 27/11/2024
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.67318730 / Y: 44.46764400
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594459.37 / Y: 6375174.43
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6731873 / Y: 44.467644
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite

2 février 2021 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202103150245 Date de mise à jour : 15/03/2021
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivellement : épaisseur d'eau au seuil de la porte bleue : 96 cm
 Référence nivelée : Marque d'inondation

Commune : **TOUR-DE-FAURE** | Rivière : **Le Lot**

Vestiaires du stade

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6128 Date de mise à jour : 27/11/2024
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.67318730 / Y: 44.46764400
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594459.37 / Y: 6375174.43
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6731873 / Y: 44.467644
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite

4 décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : **134.7 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Le bâtiment du stade a été presque entièrement submergé - comme en témoigne la trace d'humidité par la crue (flèche). Photographie prise le 11/12/2003.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5602 Date de mise à jour : 27/01/2022
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Texte : CRUE - DEC.2003
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Commentaires sur le nivellement : Epaisseur d'eau: 2,75 m
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 134.700 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 134.7

Commune : **TOUR-DE-FAURE** | Rivière : **Le Lot**

Vestiaires du stade

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6128 Date de mise à jour : 27/11/2024
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.67318730 / Y: 44.46764400
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594459.37 / Y: 6375174.43
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6731873 / Y: 44.467644
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite

1er février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202411271609 Date de mise à jour : 27/11/2024
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017