



Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL**

Rivière : **La Sourdoire**

Entre Pontou et le domaine de Pontou.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6145

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66628000 / Y: 44.93470000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594786.2 / Y: 6427054.96

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66628 / Y: 44.9347

Code Hydro: P21-0400

Rive de référence: Non renseigné



6 juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue en direction du NE depuis un chemin vicinal. On distingue des débris d'inondation dans le grillage et sur les poteaux qui le portent (flèches creuses). Sur le poteau au premier plan (flèche pleine) - l'orientation des débris permet de constater que le sens du courant était parallèle à la route? A cet endroit - le pré a été submergé d'une trentaine de centimètres. Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5222

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA