


Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL**Rivière : **La Sourdoire****Entre Pontou et le domaine de Pontou.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_6145**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.66628000 / Y: 44.93470000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 594786.2 / Y: 6427054.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.66628 / Y: 44.9347**Code Hydro:** P21-0400**Rive de référence:** Non renseigné**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue en direction du NE depuis un chemin vicinal. On distingue des débris d'inondation dans le grillage et sur les poteaux qui le portent (flèches creuses). Sur le poteau au premier plan (flèche pleine) - l'orientation des débris permet de constater que le sens du courant était parallèle à la route? A cet endroit - le pré a été submergé d'une trentaine de centimètres. Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_5222**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA