



Commune : SAINT-DENIS-LES-MARTEL

Rivière : La Tourmente

**A l'échelle de St Denis- en aval du pont de la D 703.****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL\_S\_6146**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.66791000 / Y: 44.94650000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 594936.88 / Y: 6428363.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.66791 / Y: 44.9465**Code Hydro:** P21-0430**Rive de référence:** Gauche**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue depuis le pont qui porte la station de Saint Denis lès Martel vers l'aval et sur la rive gauche. A cet endroit - la crue n'a pratiquement pas débordé comme en témoignent les laisses en haut de la berge (flèches). Avec 3 - 48m à l'échelle de St Denis lès Martel - la crue avoisine une période de retour de 50ans à cette station. Photographie prise le 13/07/2001.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_5228**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.480 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA