Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL** | Rivière : **La Tourmente**

A l'echelle de St Denis- en aval du pont de la D 703.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6146 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66791000 / Y: 44.94650000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594936.88 / Y: 6428363.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66791 / Y: 44.9465
Code Hydro: P21-0430 **Rive de référence:** Gauche

6 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis la pont qui porte la station de Saint Denis lès Martel vers l'aval et sur la rive gauche. A cet endroit - la crue n'a pratiquement pas débordé comme en témoignent les laisses en haut de la berge (flèches). Avec 3 - 48m à l'échelle de St Denis lès Martel - la crue avoisine une période de retour de 50ans à cette station. Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5228 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.480 m