



Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL**

Rivière : **La Tourmente**

A l'échelle de St Denis- en aval du pont de la D 703.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6146

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66791000 / Y: 44.94650000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594936.88 / Y: 6428363.19

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66791 / Y: 44.9465

Code Hydro: P21-0430

Rive de référence: Gauche



6 juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis la pont qui porte la station de Saint Denis lès Martel vers l'aval et sur la rive gauche. A cet endroit - la crue n'a pratiquement pas débordé comme en témoignent les laisses en haut de la berge (flèches). Avec 3 - 48m à l'échelle de St Denis lès Martel - la crue avoisine une période de retour de 50ans à cette station. Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5228

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.480 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA