Commune : **SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES** | Rivière : **La Tourmente**

Au pont Roux- 2 km en aval de St Denis lès Martel.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_6147 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66789000 / Y: 44.95810000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594957.04 / Y: 6429651.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66789 / Y: 44.9581
Code Hydro: P21-0430 **Rive de référence:** Gauche

6 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue du Pont Roux vers l'amont et sur la rive gauche. Des débris d'inondation sont accrochés dans l'arbre (flèches) jusqu'à une hauteur de 2 - 00 m environ au-dessus de la berge. Photographie prise le 16/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5227 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m