


Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL** | Rivière : **La Tourmente**

**A Laguillal- à 500m de Saint Denis lès Martel**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot  
 Code : GTL\_S\_6148      Date de mise à jour : 26/08/2016  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.66847000 / Y: 44.94170000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594972.06 / Y: 6427829.4  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66847 / Y: 44.9417  
 Code Hydro: P21-0430      Rive de référence: Gauche

**6 juillet 2001**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Vue depuis la D 703 en direction du SO. On distingue une trace de boue à 0 - 20 m environ du sol (flèches). Photographie prise le 13/07/2001.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_5229      Date de mise à jour : 02/09/2019  
 Auteur : SPC GTL



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m