



Commune : SAINT-DENIS-LES-MARTEL

Chemin vicinal à Pontou

Rivière : La Sourdoire

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6153
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 13/11/2017

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66916000 / Y: 44.93710000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 595017.87 / Y: 6427317.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66916 / Y: 44.9371
Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

**6 Juillet 2001**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Vue vers le Nord depuis un chemin vicinal à Pontou. Les débris d'inondation arrêtés par le grillage (flèches) témoignent du sens du courant qui était - à cet endroit - parallèle à la route. Sur le grillage vers le centre de la photographie - ces débris sont à une quarantaine de centimètres du sol. Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5221
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 02/09/2019**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA