


Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL** | Rivière : **La Sourdoire**

**Au buisson blanc.**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot  
 Code : GTL\_S\_6167      Date de mise à jour : 26/08/2016  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.67151000 / Y: 44.93180000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 595193.32 / Y: 6426725.96  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.67151 / Y: 44.9318  
 Code Hydro: P21-0400      Rive de référence: Droite

**6 Juillet 2001**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** vue en direction de Pontou. Les laisses (flèches) avec leur orientation témoignent que les eaux inondantes de la Sourdoire ont traversé la D 80 à cet endroit. Photographie prise le 13/07/2001.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_5223      Date de mise à jour : 02/09/2019  
 Auteur : SPC GTL



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)