

Commune : **VAYRAC****Route du Cammas**Rivière : **La Sourdoire****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6217
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 13/11/2017

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70221000 / Y: 44.94890000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 597646.29 / Y: 6428584.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70221 / Y: 44.9489
Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'Est sur la route d'accès. A gauche - dans le grillage - on distingue des débris d'inondation piégés (flèche). A cet endroit - la route a été submergée de quelques centimètres. Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5215
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA