



Commune : **VAYRAC**

Rivière : **La Sourdoire**

A la palanquière

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6223

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70491000 / Y: 44.94540000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597852.84 / Y: 6428192.49

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70491 / Y: 44.9454

Code Hydro: P21-0400 Rive de référence: Gauche



6 juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La crue a déposé - à 0 - 75m du sol - des débris dans la haie (flèche). A cet endroit - la route est en léger remblai - a été submergée de 40 à 50 cm. Photographie prise le 13/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5211

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.750 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA