



Commune : **VAYRAC**

Rivière : **La Sourdoire**

## Sur la route d'accès à Bourdarou.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne

**Code :** GTL\_S\_6226

**Date de mise à jour :** 26/08/2016

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.70939230 / Y: 44.94353400

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 598202.95 / Y: 6427979.48

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7093923 / Y: 44.943534

**Code Hydro:** P21-0400

**Rive de référence:** Gauche



**6 Juillet 2001**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue vers le Sud en direction de Bourdarou. La crue a déposé des débris dans la haie - à 0 - 80 m au-dessus du sol (flèches). Photographie prise le 13/07/2001.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_5205

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

02/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA