



Commune : **VAYRAC**

Rivière : **La Sourdoire**

Sur la route d'accès à Bourdarou.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6226

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70939230 / Y: 44.94353400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 598202.95 / Y: 6427979.48

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7093923 / Y: 44.943534

Code Hydro: P21-0400

Rive de référence: Gauche



6 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers le Sud en direction de Bourdarou. La crue a déposé des débris dans la haie - à 0 - 80 m au-dessus du sol (flèches). Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5205

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA