Commune : **VAYRAC** | Rivière : **La Sourdoire**

Sur la route d'accès à Bourdarou.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_6226 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70939230 / Y: 44.94353400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 598202.95 / Y: 6427979.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7093923 / Y: 44.943534
Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Gauche

6 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers le Sud en direction de Bourdarou. La crue a déposé des débris dans la haie - à 0 - 80 m au-dessus du sol (flèches). Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5205 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)