

Commune : **VAYRAC**Rivière : **La Sourdoire****Rue du chemin creux****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_6232

Date de mise à jour : 13/11/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.70915000 / Y: 44.95130000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 598197.94 / Y: 6428842.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70915 / Y: 44.9513

Code Hydro: P21-0400

Rive de référence: Non renseigné

**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Vue en direction de la gendarmerie. La crue a déposé des débris dans le grillage à 0 - 45 m du sol (flèche). Photographie prise le 12/08/2001.**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_5203

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : Inconnu**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA