


Commune : **VAYRAC**Rivière : **La Sourdoire****Au Tomase- à 1-5 km de Vayrac.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_6235**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.71142000 / Y: 44.94080000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 598357.91 / Y: 6427673.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.71142 / Y: 44.9408**Code Hydro:** P21-0400**Rive de référence:** Non renseigné**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue vers le Colombie. La crue a laissé une trace de boue nette sur la végétation (flèches). A cet endroit - la route a été submergée d'une soixantaine de centimètres. Photographie prise le 14/07/2001.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_5209**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA