

Commune : **VAYRAC** | Rivière : **La Sourdoire**

Au Tomase- à 1-5 km de Vayrac.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6235 Date de mise à jour : 26/08/2016
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.71142000 / Y: 44.94080000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 598357.91 / Y: 6427673.25
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.71142 / Y: 44.9408
 Code Hydro: P21-0400 Rive de référence: Non renseigné

6 Juillet 2001 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers le Colombie. La crue a laissé une trace de boue nette sur la végétation (flèches). A cet endroit - la route a été submergée d'une soixantaine de centimètres. Photographie prise le 14/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5209 Date de mise à jour : 02/09/2019
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m