

Commune : **BETAILLE**

A 100 m de l'école.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Auteur: SPC GTL





Rivière : Le Palsou

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.73370000 / Y: 44.94130000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600116.08 / Y: 6427700.35

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7337 / Y: 44.9413 Code Hydro: P2070500 Rive de référence: Droite



6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : L'occupant de la maison indique le niveau atteint par la crue (tirets). A cet endroit - la hauteur de submersion a atteint 0 - 45m. Photographie prise le 16/07/2001.

GÉNÉRAL

Code: GTL_R_5193 Date de mise à jour:

Auteur : SPC GTL 02/09/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE

LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL

PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m