



Commune : **BETAILLE**

Rivière : **Le Palsou**

A l'école de Bétaille.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6264

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.73433000 / Y: 44.94130000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600165.77 / Y: 6427699.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.73433 / Y: 44.9413

Code Hydro: P2070500

Rive de référence: Droite



6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue dans la cour de l'école. On distingue une trace d'humidité nette (tirets) qui est à 0 - 45m du sol - au niveau du montant gauche du portillon. Photographie prise le 14/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5192

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA