



Commune : **BETAILLE**

Rivière : **Le Palsou**

## A Bétaille en face de l'école.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_6266

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.73459000 / Y: 44.94120000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600186.1 / Y: 6427688.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.73459 / Y: 44.9412

Code Hydro: P2070500

Rive de référence: Droite



**6 Juillet 2001**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** La crue a déposé des débris dans le grillage (tirets). A cet endroit - la route a été submergée d'une quarantaine de centimètres environ. Photographie prise le 13/08/2001.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_5191

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA