

Commune : **CENEVIERES**Rivière : **Le Lot****Accueil du camping****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_6290

Date de mise à jour : 17/11/2020

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.75017490 / Y: 44.46676700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600581.24 / Y: 6374977.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7501749 / Y: 44.466767

Code Hydro: O---0150

Rive de référence: Gauche

**4 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **139.02 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque****GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_6546

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

**MARQUE**

Texte : CRUE - DEC.2003

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : épaisseur d'eau : 1.41

Référence nivelée : Marque d'inondation


Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 139.020 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 139.02



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA


Commune : **CENEVIERES**

Rivière : **Le Lot**

**Accueil du camping**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_6290      Date de mise à jour : 17/11/2020

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA


**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.75017490 / Y: 44.46676700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600581.24 / Y: 6374977.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7501749 / Y: 44.466767

Code Hydro: O---0150      Rive de référence: Gauche


**2 Février 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** La photo a été prise peu après le pic de crue qui a affleuré le seuil du bâtiment.

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202211165229      Date de mise à jour : 16/11/2022

Auteur : Éric Valette

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46