

Commune : **BETAILLE** 

Rivière : Le Palsou

Au Favart- 1 km en amont de Bétaille.

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Lot Code: GTL S 6314 Auteur: SPC GTL

**Date de mise à jour : 26/08/2016** 





Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 1.74908000 / Y: 44.93660000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 601320.86 / Y: 6427159.06 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.74908 / Y: 44.9366 Code Hydro: P2070500 Rive de référence: Gauche



## **6 Juillet 2001**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: La crue a déposé une trace de boue nette sur la végétation (flèche). Les maisons en arrière-plan n'ont pas été touchées par la crue. Photographie prise le 14/07/2001.

**GÉNÉRAL** 

Code: GTL\_R\_5188

Date de mise à jour :

Auteur: SPC GTL 02/09/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE** 

LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL

**PHOTOGRAPHIQUE.** -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE** 

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)