

Commune : **QUEYSSAC-LES-VIGNES**Rivière : **Le Palsou****Au pont de la D 12E à Blancou- 2-5 km en amont de Bétaille.****1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_6324**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.76159000 / Y: 44.95060000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 602332.02 / Y: 6428698.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.76159 / Y: 44.9506**Code Hydro:** P2070500**Rive de référence:** Droite**6 Juillet 2001**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue du pont vers l'aval et sur la rive droite. La crue a laissé une trace de boue peu homogène sur la végétation (flèches). A cet endroit - la hauteur de submersion a dépassé 1 - 00m. Photographie prise le 14/07/2001**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_5187**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA