

Commune : **ARREAU**Rivière : **L' Aure****en amont immédiat de la passerelle****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_636**Date de mise à jour :** 10/01/2018**Auteur :** SPC GTL

Débris dans le grillage

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.35598300 / Y: 42.90280000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 483890.16 / Y: 6203993.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.355983 / Y: 42.9028**Code Hydro:** 01370590**Rive de référence:** Gauche**18 Juin 2013**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Zoom sur les débris qui sont à 1.12m du sol et à 0.58m au dessus du muret du grillage. Vue depuis la passerelle sur la rive gauche. Dans le grillage la crue a déposé des débris.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_8298**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.120 m