



Commune : **IGON**

Rivière : **Le Gave de Pau**

## D 938 à 500m en aval d'Igon

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne

**Code :** GTL\_S\_65

**Date de mise à jour :** 26/08/2016

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.23300800 / Y: 43.16580000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 436970.15 / Y: 6235003.49

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.233008 / Y: 43.1658

**Code Hydro:** Q--0100

**Rive de référence:** Gauche



**20 octobre 2012**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Vue sur la laisse., Vue vers l'amont sur la D 938 qui a été submergée à cet endroit. La boue a été dégagée de la route et poussée vers le bas-côté. Au niveau du panneau "Cédez le Passage" (flèche)- la crue a déposé une laisse- visible sur la photographie suivante.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7623

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

17/02/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme(s) :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA