

Commune : GARREVAQUES

### Au lieu-dit Les cabannes.

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Auteur: SPC GTL





Rivière : Le Sor

#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 1.96783000 / Y: 43.49680000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616484.98 / Y: 6266958.57

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.96783 / Y: 43.4968 Code Hydro: 045-0400 Rive de référence: Droite



# 11 Juin 2000

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Photographie

**Commentaires :** La vue est prise ne direction du nord - 1/2 journée après le maximum. La voirie communale est impraticable - en dépit de la faible hauteur de submersion. La platitude des terrains et l'absence de pente des fossés expliquent leur mauvaise vidange en début de décrue. Source: F. Gazelle.

### GÉNÉRAL

**Code:** GTL\_R\_4907

Date de mise à jour :

**Auteur :** SPC GTL 24/04/2018



## MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : NonÉtat du repère : DisparuPérennité : AucuneRepère calculé : Non

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organismo : Duranu d'études

Organisme: Bureau d'études

#### **NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)