



Commune : **SAINT-MARTIN-LAGUEPIE**

Rivière : **Le Viaur**

## Jardin de la maison immédiat du pont.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_6655

**Date de mise à jour :** 09/11/2017

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.97035000 / Y: 44.14230000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 617624.19 / Y: 6338680.87

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.97035 / Y: 44.1423

**Code Hydro:** O5--0290

**Rive de référence:** Gauche



**24 Janvier 2009**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue dans le jardin - commentaires photo : Dépot de feuille et de débris végétaux montrent la limite de la crue. Source : Géosphair

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_6207

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

20/10/2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Oui

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme :** GEOSPHAIR

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR