



Commune : SAINT-MARTIN-LAGUEPIE

Rivière : Le Viaur

Jardin de la maison immédiat du pont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_6655

Date de mise à jour : 09/11/2017

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97035000 / Y: 44.14230000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617624.19 / Y: 6338680.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.97035 / Y: 44.1423

Code Hydro: O5--0290 Rive de référence: Gauche

24 Janvier 2009



Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse de crue dans le jardin - commentaires photo : Dépot de feuille et de débris végétaux montrent la limite de la crue. Source : Géosphair

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6207

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

20/10/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR