



Commune : **CAPDENAC**

Rivière : **Le Lot**

## Mur d'enceinte de l'ancienne maison éclésièr

**Commentaires :** Le mur et la maison ont été démolis

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Lot

**Code :** GTL\_S\_6788

**Auteur :** SPC GTL

**Date de mise à jour :** 04/11/2022



auteur photo : Klaus Maronna

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.07120330 / Y: 44.57615000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 626259.35 / Y: 6386774.62

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0712033 / Y: 44.57615

**Code Hydro:** O---0150

**Rive de référence:** Droite



**18 Février 1904**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** hauteur non nivelée

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_6832

**Auteur :** SPC GTL

**Date de mise à jour :**

04/11/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**État du repère :** Disparu

**Repère calculé :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme :** SOGREAH

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Commentaires sur le nivellement :** Le repère se trouvait 0m68 au-dessus du sol

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



auteur photo : Klaus Maronna