




Commune : CAPDENAC

Rivière : Le Lot

Le Port - maison avec un balcon

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6789**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 11/07/2022

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.07173930 / Y: 44.57698400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 626302.99 / Y: 6386866.76**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0717393 / Y: 44.576984**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**4 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné****GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_6830**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

11/07/2022




Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** SOGREAH**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CAPDENAC**Rivière : **Le Lot**

Le Port - maison avec un balcon

2Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6789**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 11/07/2022

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.07173930 / Y: 44.57698400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 626302.99 / Y: 6386866.76**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0717393 / Y: 44.576984**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**2 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202207114202**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

11/07/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017****NIVELLEMENT INITIAL - 02/02/2021****Commentaires sur le niveling :** La laisse de crue se trouvait 21 cm au-dessus du sol**Référence nivellee :** Marque d'inondation

auteur photo : DDT46