



Commune : CAPDENAC

Rivière : Le Lot

1

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Lot  
**Code :** GTL\_S\_6796  
**Auteur :** SPC GTL


**Date de mise à jour :** 25/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.07381000 / Y: 44.58060000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 626472.09 / Y: 6387266.47  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.07381 / Y: 44.5806  
**Code Hydro:** O---0150      **Rive de référence:** Droite

**4 Décembre 2003**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Photographie

**Commentaires :** Vue opposée au Lot - sur la N 140. La crue a déposé une trace de boue nette (flèches). A cet endroit - la n 140 n'a pas été submergée. Photographie prise le 9/12/2003.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_5537  
**Auteur :** SPC GTL

**Date de mise à jour :**  
24/04/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)