




Commune : CAPDENAC

Rivière : Le Lot


Maison dans la cuvette de Clayrou

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6840**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 03/11/2022**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.11541710 / Y: 44.57379500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 629766.56 / Y: 6386472.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1154171 / Y: 44.573795**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**4 Décembre 2003****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **173.72 m****Nature du repère :** Plaque**Commentaires :** Le repère se trouve à l'angle Nord-Ouest à l'arrière de la maison**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_6538**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

28/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Commentaires sur le nivelllement :** épaisseur d'eau : 0.55**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 173.720 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 173.72



Commune : CAPDENAC

Rivière : Le Lot

Maison dans la cuvette de Clayrou

4

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6840

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 03/11/2022



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.11541710 / Y: 44.57379500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629766.56 / Y: 6386472.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1154171 / Y: 44.573795

Code Hydro: O---0150

Rive de référence: Droite



2 Février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210283311

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

28/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017



auteur photo : DDT46



Commune : CAPDENAC


Rivière : Le Lot

Maison dans la cuvette de Clayrou

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** GTL_S_6840**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 03/11/2022

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.11541710 / Y: 44.57379500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 629766.56 / Y: 6386472.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1154171 / Y: 44.573795**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210284913**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

28/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**État du repère :** Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL - 22/01/2018

Commentaires sur le niveling : La laisse de crue se trouvait 0m94 au-dessus du sol**Référence nivélée :** Marque d'inondation

auteur photo : DDT46



Commune : CAPDENAC


Rivière : Le Lot

Maison dans la cuvette de Clayrou

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** GTL_S_6840**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 03/11/2022

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.11541710 / Y: 44.57379500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 629766.56 / Y: 6386472.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1154171 / Y: 44.573795**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**4 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210285645**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

28/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**État du repère :** Disparu**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

INITIAL - 22/01/2018

Commentaires sur le niveling : La laisse de crue se trouvait 0m42 au-dessus du sol.**Référence nivélée :** Marque d'inondation

auteur photo : DDT46