

Commune : **CUZAC**Rivière : **Le Lot****A Clayrou****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6841

Date de mise à jour : 28/10/2022

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.11575550 / Y: 44.57405100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629793.75 / Y: 6386500.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1157555 / Y: 44.574051

Code Hydro: O--0150

Rive de référence: Droite

**4 décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Vue opposé au Lot - en direction du bourg. La trace de boue traduit clairement la limite de la zone inondée (flèches). Les habitations figurant sur la photographie - n'ont pas été touchées par la crue. Photographie prise le 9/12/2003.**GÉNÉRAL**

Code : GTL_R_5532

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA