



Commune : CUZAC

Rivière : Le Lot

Intersection D31 / N 140.


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6876**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 28/10/2022

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.14595570 / Y: 44.57204700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 632189.05 / Y: 6386251.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1459557 / Y: 44.572047**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**4 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue sur l'intersection D 31 - N 140. La photographie a été prise le 4/12/2003 entre 8 et 10 h en début de décrue. Au maximum de la crue - ce carrefour a été inondé.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_5530**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

03/11/2022




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)