



Commune : **CASTRES**

Rivière : **Le Thoré**

Au pont de la D 85- 500m en amont de la confluence avec l'Agout.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_6960

Date de mise à jour : 07/11/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22343000 / Y: 43.57960000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 637255.84 / Y: 6275924.07

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.22343 / Y: 43.5796

Code Hydro: 043-0400

Rive de référence: Droite



13 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'aval - depuis le D85 - sur la face amont du pont SNCF. La photographie a été prise près du maximum de la crue. Photographie prise par la Mairie de Castres le 13/11/1999.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4622

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

09/06/2020



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU THORÉ DU 13/11/1999- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CASTRES**Rivière : **Le Thoré****Au pont de la D 85- 500m en amont de la confluence avec l'Agout.****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6960**Date de mise à jour :** 07/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.22343000 / Y: 43.57960000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 637255.84 / Y: 6275924.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.22343 / Y: 43.5796**Code Hydro:** 043-0400**Rive de référence:** Droite**13 Novembre 1999**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue sur la rive droite et la face amont du pont. On distingue des laisses de crue et une trace d'humidité sur la culée de rive droite permettant de reconstituer le niveau atteint par la crue de 1999 (tirets). Le niveau d'eau a dépassé le sommet de l'arche de droite (flèche) ce qui n'a pas été le cas de l'arche de gauche sur la photographie. Photographie prise le 13/02/2000.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_4621**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

09/06/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU THORÉ DU 13/11/1999-
RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA