



Commune : CASTRES

Rivière : L' Agout

Parking du centre- en aval du Pont-Vieux.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6992**Date de mise à jour :** 08/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24269000 / Y: 43.60620000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638840.28 / Y: 6278865.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.24269 / Y: 43.6062**Code Hydro:** 04--0250**Rive de référence:** Droite**17 Décembre 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Le parking des berges reçoit le gros du courant. L'Agout coule vers la gauche. Source: La Dépêche du Midi.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4364**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

09/06/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA



Commune : CASTRES

Rivière : L' Agout

Parking du centre- en aval du Pont-Vieux.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6992**Date de mise à jour :** 08/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24269000 / Y: 43.60620000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638840.28 / Y: 6278865.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.24269 / Y: 43.6062**Code Hydro:** 04--0250**Rive de référence:** Droite**16 Mars 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Le parking du centre n'a pas été inondé- il ne restait que 30cm avant qu'il ne le soit.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7313**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

09/06/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE MARS 2011
EFFECTUÉ SUR L'AGOUT PAR GEOSPHAIR - 17/03/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE


Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR