Commune : **CASTRES** | Rivière : **L' Agout**

# Du pont -biais en direction de l'amont.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_6998 **Date de mise à jour :** 08/11/2017
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.24295000 / Y: 43.60230000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 638857.12 / Y: 6278431.54
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.24295 / Y: 43.6023
**Code Hydro:** O4--0250 **Rive de référence:** Gauche

## 3 Mars 1930

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** la vue est prise du Pont-Niais en direction de l'amont - vers 8h le 3 (début décrue). Le pont-neuf - submergé - n'apparaît plus dans le fond. La photogarphie 2 montre une vue actuelle prise du même endroit - en régime normal.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_1402 **Date de mise à jour :** 09/06/2020
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)