Commune : **CANDRESSE** | Rivière : **L' Adour**

lavoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_7 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.98016900 / Y: 43.71580000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 379309.78 / Y: 6298836.39
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.980169 / Y: 43.7158
Code Hydro: Q---0000 **Rive de référence:** Gauche

23 Janvier 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue sur Candresse. Au niveau du lavoir- la crue a déposé une laisse relativement nette (voir zoom).,Zoom

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7949 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)