



Commune : **LABRUGUIERE**

Rivière : **Le Thoré**

## Rve gauche au droit du pont

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_7059

**Date de mise à jour :** 07/11/2017

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.26479000 / Y: 43.54020000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 640556.71 / Y: 6271513.22

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.26479 / Y: 43.5402

**Code Hydro:** 043-0400 **Rive de référence:** Gauche



**17 décembre 1995**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Vues prises de la rive gauche au droit du pont et immédiatement en aval (photographie 2). La marge de tirant d'air est importante. Par la suite (novembre 1999) l'eau atteindra le haut des arches.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_4371

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

24/04/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA