Commune : **LABRUGUIERE** | Rivière : **Le Thoré**

pont de la D 56

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7067 **Date de mise à jour :** 07/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26579000 / Y: 43.54060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640637.97 / Y: 6271556.92
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.26579 / Y: 43.5406
Code Hydro: O43-0400 **Rive de référence:** Droite

16 Mars 2011

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur une trace nette laissée par la crue sur la face aval du pont. Sa projection (tirets) vers l'intérieur de l'arche la place à quelques centimètres en dessous de la jonction entre deux moellons.,Vue d'ensemble de la culée qui porte la trace et de sa projection vers la face amont.,Sur la face amont seule une trace d'humidité peu nette témoigne du niveau d'eau atteint. La projection de ce niveau vers l'intérieur de l'arche le place- comme pour la face aval- à quelques centimètres en dessous de la jonction entre deux moellons.,Vue d'ensemble de la culée qui porte la trace. Le niveau atteint par la crue se voit nettement sur la maison à travers la différence de couleur du crépi.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7210 **Date de mise à jour :** 25/04/2024
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE EFFECTUÉ SUR LE RANCE, LE TARN, LE THORÉ ET L'AGOUT - 22/02/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)