





Commune : VABRE

Rivière : Le Gijou

## Deux maisons attenantes (N°15 et 15 rue du Berlou) au droit de la confluence du ruisseau du Berlou avec la Gijou

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_7249

Date de mise à jour : 07/11/2017

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.42886000 / Y: 43.69440000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653945.81 / Y: 6288540.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.42886 / Y: 43.6944

Code Hydro: 041-0430

Rive de référence:



### 28 Novembre 1928

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Marque peinture ou encre

**Commentaires :** Photographie1: maison portant un repère de la crue du 28/11/1928. Photographie 2: maison qui porte un repère de la crue du 13/12/1981. A la station SAC de Vabre - la crue de novembre 1928 a dépassé celle de décembre 1981 de 0 - 45m mais elle est restée en deçà de celle de mars 1930 - de 3cm. Pk: 4 - 300.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_1145

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE REPÈRES DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivélée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA