



Commune : VABRE

Rivière : Le Gijou

Amont de la confluence


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7252**Date de mise à jour :** 07/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.42949000 / Y: 43.69510000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 653997.17 / Y: 6288618.09**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.42949 / Y: 43.6951**Code Hydro:** 041-0430**Rive de référence:****26 Février 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Photographie 1: prise vers l'aval - montre le secteur de confluence des 2 rivières - en rive gauche (Berlou au premier plan) - avec des maisons riveraines conçues pour le risque. Photographie 2: prise vers l'aval montre la confluence. Source: G. Chamayou - vabre.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_4350**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

17/04/2018


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA