



Commune : **VABRE**

Rivière : **Le Gijou**

## En amont du confluent avec le Gijou- pont de la D 171.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_7253

**Date de mise à jour :** 07/11/2017

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.42986000 / Y: 43.69500000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 654026.92 / Y: 6288606.77

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.42986 / Y: 43.695

**Code Hydro:** 041-0430

**Rive de référence:**



**26 Février 1995**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** La photographie est prise lors du maximum. Au second plan le Gijou. La photographie montre un large débordement en rive gauche en amont du pont -quasiment aveuglé- de la D 171. Source: G. Chamayou - Vabre.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_4349

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

17/04/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA