


Commune : **VALADY**Rivière : **Le ruisseau de l'Ady****Moulin de Carrols****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_7254

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.42368000 / Y: 44.46080000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 654149.62 / Y: 6373694.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.42368 / Y: 44.4608

Code Hydro: 08040640

Rive de référence: Droite

**4 février 2003**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Le niveau aurait atteint le moteur de la voiture dans le garage (photo n°1). Sur la photo n° 2 - le niveau aurait atteint la 8° planche de la porte.**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_6968

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/12/2019

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SOGREAH

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants


Commune : **VALADY**Rivière : **Le ruisseau de l'Ady****Moulin de Carrols****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_7254

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.42368000 / Y: 44.46080000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 654149.62 / Y: 6373694.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.42368 / Y: 44.4608

Code Hydro: 08040640

Rive de référence: Droite

**4 février 2003**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Le niveau aurait atteint le moteur de la voiture dans le garage (photo n°1). Sur la photo n° 2 - le niveau aurait atteint la 8° planche de la porte.**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_6969

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/12/2019

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SOGREAH

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants