

Commune : **VALADY**


Rivière : **Le ruisseau de l'Ady**

Moulin de Carrols

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7254 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.42368000 / Y: 44.46080000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 654149.62 / Y: 6373694.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.42368 / Y: 44.4608
Code Hydro: O8040640 **Rive de référence:** Droite

4 Février 2003

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Le niveau aurait atteint le moteur de la voiture dans le garage (photo n°1). Sur la photo n° 2 - le niveau aurait atteint la 8° planche de la porte.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6968 **Date de mise à jour :** 12/12/2019
Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)


Commune : **VALADY**Rivière : **Le ruisseau de l'Ady****Moulin de Carrols****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_7254

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.42368000 / Y: 44.46080000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 654149.62 / Y: 6373694.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.42368 / Y: 44.4608

Code Hydro: 08040640

Rive de référence: Droite

**4 Février 2003**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Le niveau aurait atteint le moteur de la voiture dans le garage (photo n°1). Sur la photo n° 2 - le niveau aurait atteint la 8° planche de la porte.**GÉNÉRAL**

Code : GTL_R_6969

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants