



Commune : NAUVIALE

## Moulin de la Dausse

Rivière : Le Créneau


**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7264**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 25/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.43424000 / Y: 44.49840000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 655019.66 / Y: 6377865.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.43424 / Y: 44.4984**Code Hydro:** 08040500**Rive de référence:** Droite**3 Novembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** **non déterminé****Nature du repère :** **Non renseigné****Commentaires :** Le niveau de l'eau serait passé à 1.00 m en dessous de la cuisine , la porte de la cuisine est visible de l'extérieur.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_6941**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

12/12/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SOGREAH**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants