Commune : **SALLES-LA-SOURCE** | Rivière : **Le Créneau**

Cougousse

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7288 **Date de mise à jour :** 21/09/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.47167000 / Y: 44.45100000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 657960.23 / Y: 6372579.43
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.47167 / Y: 44.451
Code Hydro: O8040500 **Rive de référence:** Droite

Date inconnue ou approximative

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : L'eau aurait inondé les bâtiments à hauteur de 30 cm.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6946 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

MARQUE

Texte : Événement non identifié
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)