Commune : **ARREAU** | Rivière : **La Neste du Louron**

Usine hydro-électrique de Bordères

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_729 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.36509500 / Y: 42.89880000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484619.82 / Y: 6203524.43
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.365095 / Y: 42.8988
Code Hydro: O01-0430 **Rive de référence:** Gauche

20 Octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue vers l'aval. La double-laisse met en évidence la présence d'un chenal de crue.,Zoom sur la double-laisse.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7636 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **ARREAU** | Rivière : **La Neste du Louron**

Usine hydro-électrique de Bordères

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_729 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.36509500 / Y: 42.89880000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484619.82 / Y: 6203524.43
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.365095 / Y: 42.8988
Code Hydro: O01-0430 **Rive de référence:** Gauche

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue vers l'aval. Dans le grillage la crue a déposé une laisse nette.,Zoom sur les débris piégés dans le grillage.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8286 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)