

Commune : **SALLES-LA-SOURCE**Rivière : **Le Créneau****Cougousse****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7290**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.47227000 / Y: 44.45350000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 658009.83 / Y: 6372856.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.47227 / Y: 44.4535**Code Hydro:** O8040500**Rive de référence:** Droite**3 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** L'eau a laissé des marques sur le mur d'un jardin le long du chemin , 30 cm en dessus du seuil de la porte.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_6943**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SOGREAH**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants